

**APARATAJ DE CAMERA PT ELEGANT
PE TENCUIALA****Prezentare generala:****Intrerupatoare**

Intrerupatoarele casnice comanda iluminatul cu lampi (fluorescente, incandescente, halogene) motoare mici, ventilatoare etc.

Intrerupatoarele cu revenire comanda sonerii, automate de scara relee cu impulsuri etc.

Prize de forta

Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor : aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile etc.

Caracteristici tehnice:**Generale**

Standard	EN 60669-1
Tensiune electrica	250 V ca
Frecventa nominala	50 Hz
Grad protectie	IP 54
Material carcasa	masa plastica
Culoare aparate	gri
Conexiune	surub cu clema
Dimensiuni HxLxA	80x74x55 mm - Aparat simplu 80x135x55 mm - Aparat dublu
Cote de prindere a carcasei pe perete HxL	53x53 mm - Aparat simplu 53x116 mm - Aparat dublu
Accesorii livrate	dibluri si holtsuruburi pentru prinderea pe perete
Temperatura ambianta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95


Intrerupatoare

Curent maxim	10 A
Anduranta	40000 schimbari de pozitie

Prize forta

Curent maxim	16 A
Anduranta	10000 conectari

Scheme electrice



Instructiuni de montaj:

- Se extrage clapeta intrerupatorului prin introducerea unei surubelnite cu capul subtire intre ea si carcasa intrerupatorului.
- Se desfac 4 suruburi de pe carcasa.
- Corpul aparatului se fixeaza pe suprafata de montaj cu ajutorul holtsuruburilor si diblurilor (accesorii livrate).
- Conductoarele se conecteaza la bornele aparatului prin strangerea suruburilor, conform schemelor electrice.
- Capacul se fixeaza in corpul aparatului prin strangerea a 4 suruburi.
- Clapeta intrerupatorului se fixeaza in soclul sau prin impingere.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si $+50^{\circ}\text{C}$, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.